


林道東俣線 台風による影響で特に注意を要する箇所



24.4km付近 川側路肩
路肩欠損注意

20.2km付近 山側法面
崩土・落石注意

13.8km付近 山側法面
落石注意

11.2km付近 山側法面
落石注意

【注意事項】 10/14現在

- ・台風14・15号の影響で通常よりも崩土・落石が起きやすい状況です。
- ・記載箇所以外でも、路肩や法面の状況に注意する。
- ・表記の箇所では、手前で一時停止し斜面等の状況確認をする。
- ・林道上に注意看板を設置しています。