

移動式粉末消火設備 操作手順

静岡市消防局

移動式粉末消火設備は、屋外や屋上の駐車場などに設置され、消火の際は長さ20mのホースを持って火元に移動し、ガスなどで圧縮された消火薬剤を放出する。



① 扉を開ける



② 加圧用ガス容器ハンドルを全開にする



③ 放出弁レバーを「開」にする



④ ノズルを持ってホースを取り出す



⑤ ノズルのレバーを全開にする



※放射時間約60秒 放射距離 8～10m