

過去の^{しん すい}浸水被害状況

七夕豪雨(昭和49年7月7日～8日)は、台風と梅雨前線による総雨量508mmという豪雨であり、河川の堤防が決壊し、大規模な被害をもたらしました。

近年では、平成15年、16年及び平成26年に局地的な大雨により、河川が決壊しない状況で^{しん すい}浸水被害が発生しております。

	時間最大雨量(mm/hr)	総降雨量(mm)	床上浸水(戸)	床下浸水(戸)
昭和49年7月	76	508	約12,000	約14,000
平成15年7月	112	345	727	1,120
平成16年6月	82	368	237	627
平成26年10月	90	471	542	875

静岡市独自の調査による。(平成26年10月の豪雨については、静岡県が観測している平山観測所のデータ)

七夕豪雨の^{しん すい}浸水被害状況



清水区高橋3丁目(旧北街道)

提供:静岡市広報課

平成16年の大雨による^{しん すい}浸水被害状況



葵区沓谷(愛宕霊園付近)

提供:静岡県静岡土木事務所

平成26年(台風18号)の大雨による^{しん すい}浸水被害状況



葵区唐瀬3丁目(麻機遊水地付近)

提供:静岡県静岡土木事務所



清水区江尻台町(巴川左岸)

撮影:静岡市下水道部