

# 過去の浸水被害状況

七夕豪雨(昭和49年7月7日～8日)は、台風と梅雨前線による総雨量508mmという豪雨であり、河川の堤防が決壊し、大規模な被害をもたらしました。

近年では、平成15年、16年及び平成26年などに局地的な大雨により、堤防が決壊しない状況で浸水被害が発生しております。

|          | 時間最大雨量(mm/hr) | 総降雨量(mm) | 床上浸水(戸) | 床下浸水(戸) |
|----------|---------------|----------|---------|---------|
| 昭和49年7月  | 76            | 508      | 約12,000 | 約14,000 |
| 平成15年7月  | 112           | 345      | 727     | 1,120   |
| 平成16年6月  | 82            | 368      | 237     | 627     |
| 平成26年10月 | 90            | 471      | 542     | 875     |

静岡市独自の調査による。(平成26年10月の豪雨については、静岡県が観測している平山観測所のデータ)

## 昭和49年 七夕豪雨による浸水被害状況



清水区高橋3丁目(旧北街道)

提供:静岡市広報課

## 平成16年 6月豪雨による浸水被害状況



葵区沓谷(愛宕霊園付近)

提供:静岡県静岡土木事務所

## 平成26年 台風18号による浸水被害状況



葵区唐瀬3丁目(麻機遊水地付近)

提供:静岡県静岡土木事務所



清水区江尻台町(巴川左岸)

撮影:静岡市下水道部