

過去の^{しん すい}浸水被害状況

七夕豪雨（昭和49年7月7日～8日）は、台風と梅雨前線による総雨量508mmという豪雨であり、河川の堤防が決壊し、大規模な被害をもたらしました。（外水はん濫）

近年では、平成15年、16年及び26年などに、局地的な大雨により堤防が決壊しない状況での浸水被害が発生しています。（内水はん濫）

静岡市内における過去の^{しんすい}浸水被害状況

| | 時間最大雨量(mm/hr) | 総降雨量(mm) | 床上浸水(戸) | 床下浸水(戸) |
|----------|---------------|----------|---------|---------|
| 昭和49年7月 | 76 | 508 | 約12,000 | 約14,000 |
| 平成15年7月 | 112 | 345 | 727 | 1,120 |
| 平成16年6月 | 82 | 368 | 237 | 627 |
| 平成26年10月 | 90 | 471 | 542 | 875 |

静岡市独自の調査による。（平成26年10月の豪雨については、静岡県が観測している平山観測所のデータ）

昭和49年七夕豪雨による^{しんすい}浸水被害状況



丸子二丁目 付近



旧国道1号 付近



丸子六丁目 付近



丸子交番 付近

写真は長田七夕豪雨記録写真集508より抜粋

