



## 興津川承元寺取水口の上を覆う工事の完了

◆アピールポイント	令和4年台風 15 号で被災した興津川の承元寺取水口について、取水施設の上を覆う工事が完了しました。
◆日時・期間	令和5年8月9日（水）
◆場所	静岡市清水区承元寺町 15-2 地先
◆内容など	<p>：台風 15 号の際に、承元寺取水口がどのように被災したのかを検証した結果、河川の増水により取水施設上部の開口部から施設内に土砂や流木が流入し、取水口が閉塞したことが取水停止の主な要因と考えられることが判明しました。</p> <p>：そこで、施設内への土砂等の流入を防止するために、施設の上をグレーチング（鋼製の網の蓋）で覆う工事を本年6月から進めてきました。</p> <p>：本格的な台風シーズン前の工事完了を目指していましたが、8月9日、工事が完了しました。</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around;"><div style="text-align: center;"><p>対策前</p></div><div style="text-align: center;"><p>対策後</p></div></div>

別紙資料 有 ・ 無

**【問合せ】**

水道施設課 管理係（葵区七間町上下水道局庁舎6階）

担当 今泉、大原

電話 054-270-9139